

草海隧道漏水 咋回事？

经处置后不再漏水,恢复通行
昆明桥隧管理有限公司称不存在安全隐患

最近,有市民驾车途经昆明草海隧道时,发现隧道内顶部有漏水的现象,由此担心可能存在安全隐患。究竟怎么回事呢?

据市民李先生回忆:“在华苑路往广福路方向,进隧道内部后距离入口100多米的地方,隧道顶部有漏水现象,而且水量还不小,水流不停地流到路面上,导致隧道内右侧车道出现了轻微淹积水的情况。”

“我们天天上下班都从这里过,已经有半个月左右了吧。一开始是小滴小滴的,我还觉得没什么,等到上周滴的水量就越来越多,到9日漏水量变得有些大了。”市民刘先生说。见到隧道顶部漏水越来越严重,让途经此处的市民隐生担忧。

对此,昆明桥隧管理有限公司于9日晚上12点对草海隧道进行了封道,并对漏水点进行处置。现在进展如何?草海隧道漏水究竟是怎么回事?10日下午,记者驾车通过草海隧道时发现,草海隧道已恢复通行,双向车道除了路面还有少量水渍外,并

未发现漏水现象。

据昆明桥隧管理有限公司一名负责人介绍,草海隧道采用钢混浇筑,但由于所建位置处于滇池边较松软的地基上,车辆长时间碾压震动后,隧道桥洞连接处确实会存在轻微伸缩开裂的情况,不过市民不用担心安全问题。

这位负责人称,“草海隧道下部每隔几米都有一排桩,隧道上层有1米多厚的浮土,隧道设计的稳定性和克服浮力方面的设计都是符合要求的,市民不用担心隧道会发生危险。”据介绍,水体下隧道漏水是一个常见问题,有多种方式可以修复,不存在“不可救药”的情况。

据了解,相关技术部门工作人员定期会对草海隧道进行检查,并把漏水点的挡板撤下进行处理。“草海隧道漏水的原因跟一般桥梁渗水是一样的,并不影响隧道通行与桥梁结构,也不存在安全隐患。”上述负责人表示。

本报记者 刘嘉
实习生 早新蕾



红河冬季暴雨 多地山体滑坡

从7日凌晨起,红河州内发生了罕见的冬季暴雨,红河州南部多县多条公路因山体滑坡泥石流而中断,屏边县发生的山体滑坡导致3人死亡。

持续的降雨给历来容易发生山体滑坡、泥石流的南部屏边、金平、绿春、元阳等地造成了极大的压力。8日下午,屏边县白河镇桐子村委会大路边村附近发生山体滑坡,路过现场的一摩托车被埋,经搜救确认,被埋者为大马路边村民,搜救后确认3人已死亡。民政部门已进行善后工作,红河州民政局已派出工作组并准备3万元遇难人员抚慰问金给死难者家属。

9日,金平县大都马附近的省道219喀东线K8879+611处发生稀泥坍方,造成公路阻断。蛮耗至金水河线也多处中断,在该线的K12+370长坡头隧道口,发生山体滑坡,巨型泥浆顺着陡峭的山体滑落,把路边一辆银色面包车瞬间掩埋,所幸车内无人,没有造成人员伤亡和财产损失。

在红河县, G553蒙元线K90+271-

471(原红南线K38+600-800)因持续降雨导致原有高位滑塌体滑塌,原有便道阻车,大量车辆滞留,交警通告元阳至红河县的车辆绕行线路为南沙绕建水绕石屏再到红河县。在绿春县,8日下午5时30分,元绿二级公路就因暴雨发生泥石流造成公路各处阻断。

据金平县气象局程林副局长介绍,仅从1月7日至8日,金平站的降雨量就已达到了111.5毫米,是该站历史上同期的最大降雨量,历史上2003年曾经达到过53.5毫米,而这次的降雨量是它的两倍多,已经破了历史纪录。

记者从红河州民政局救灾科获悉,民政部门接到了多地的灾情报告,主要是农作物受损被淹,目前民政部门正对灾情进行详细统计中,并安排了应急救援物资。在各地的学校,教育部门则通知各学校,所有教师一律全员值守,排查学校周边危险隐患,防止发生影响学校安全的事。

本报记者 任锐刚
通讯员 孙红艳 马瑞玲 摄影报道

品/质/好 优/惠/多

移动
新春

刮刮卡 大礼千万
请收下

特等
奖

锦鲤号码

18887777777
13908888888
.....

奖

家人 互打免费
6个月

即开
即奖

中奖率

99.9999%

二等
奖

4999元
家电大礼包

奖

瓜分千万话费
亿兆流量



温馨提示:

- 1、活动时间:2019年1月1日-3月31日;
- 2、特等奖(锦鲤号码)、一等奖(锦鲤号码)、二等奖(家电礼包)在一季度每月21号开奖产生;
- 3、活动内容详询沟通100营业厅或者扫码查看。



扫码抢优惠



扫码了解活动详情

全心全意 为您服务
致敬平凡 成就卓越

中国移动
China Mobile

www.10086.cn 热线 10086